

L'ANCIENNE ABBATIALE

LE TRANSEPT NORD

UNE URGENCE EN FIN DE RÉALISATION

L'eau a eu des conséquences désastreuses sur les murs hauts de 23m : disparition des joints, maladie de la pierre, développement de végétation et champignons,....

Pour des raisons de sécurité, il a fallu d'urgence assainir, stabiliser et rejoiner les murs, couvrir le sommet de plaques de plomb, couvrir la tourelle...



Un gratte-ciel à Saint-Wandrille ! : les ruines de l'abbatiale échafaudées et bâchées.



Les décors sculptés ont été restaurés

PHASE 2

LE CHŒUR ET L'ABSIDE

Comme pour le transept, tous les murs doivent être repris en remplaçant les pierres et les joints les plus abîmés et recouverts à leur sommet d'une couche de plomb.

PHASE 3

LA NEF

Le même traitement sera appliqué aux murs de la nef. La grille en fer forgé du XVIII^es. et l'escalier d'accès feront l'objet d'une restauration particulière.

L'aménagement de l'espace et de l'acheminement des visiteurs est à l'étude pour mettre encore plus en valeur l'histoire de ces lieux



À SUIVRE...